


LUC FS ミドルパテ

製品コード：917-384	LUC FS ミドルパテベース(速乾形)	3.2kg
917-385	LUC FS ミドルパテベース	3.2kg
917-386	LUC FS ミドルパテベース(遅乾形)	3.2kg
917-600	LUCブラウン硬化剤	0.1kg

LUC FS ミドルパテは、ヘラ付け重視タイプのLUC FSシリーズに新しく加わった高品質の中間パテです。付着性、ヘラのび性、乾燥性、研磨性と、すべてにバランスのとれた高生産性パテです。

1. 特長

- ①ノビがよく、ヘラ付け作業が容易になります。
- ②巣穴が少なく、作業性が向上します。
- ③研ぎ性が良く、早く簡単に研ぎ作業ができます。
- ④防錆鋼板、アルミ素材にも対応可能です。
- ⑤板金作業の厚付けにも使用できます。



2. 塗装の要領

パテベースに硬化剤を1～3%の割合で計量し、均一に混ぜ合わせてから塗装してください。

- ①ベースと硬化剤調合(重量比)・・・ベース/硬化剤=100/1～3(標準量2%)
- ②硬化剤・・・LUCブラウン硬化剤

3. 危険物の表示

ベース…第2類 引火性固体 危険等級Ⅲ
 硬化剤…第5類 第2種自己反応性物質 衝撃注意

4. 乾燥時間(硬化剤2%)

温度	可使時間	研ぎ可能時間	
10℃	6分以内	30分以上	(速乾形)
20℃	5分以内	25分以上	
30℃	5分以内	20分以上	(遅乾形)

5. 使用上の注意事項

- ①使用後は容器の蓋を必ず閉めてください。
- ②ベース、硬化剤とも冷暗所で保管してください。
- ③他の塗料との混合は絶対にしないでください。

【製品取扱上の注意事項】

警告文 火気厳禁/吸入注意/皮膚付着注意 ●引火性がある ●有機溶剤を含む ●健康に有害な物質を含む

■下記の注意事項を守って下さい。 ■製品を安全にご使用いただくため、化学物質安全データシート(MSDS)をご参照下さい。 ■《取り扱い》 取り扱い作業中・乾燥中ともに換気をよくし、蒸気、粉末等を吸い込まないようにして下さい。必要な保護具(帽子・保護メガネ・マスク・手袋等)を着用して、身体に付着、又は、吸入しないようにして下さい。警告文に以下の表示がある場合は、中毒・健康障害の恐れがあるため、下記の保護具の着用や局所排気装置を設けるようにして下さい。

●吸入注意:有機ガス用防毒マスク、又は、送気マスクを着用して下さい。また、取り扱い作業場所には局所排気装置を設けるようにして下さい。

●皮膚付着注意:頭巾・えり巻きタオル・長袖の作業着・前掛けを着用して下さい。異常を感じた場合はただちに使用を中止して下さい。取り扱い後は、洗顔、手洗い、うがい、及び、鼻孔洗浄を十分行って下さい。指定された材料と混合(多液品の混合・希釈等)する場合、指定された材料の警告文・注意事項も参照して下さい。 ■《誤使用》 指定された材料以外のものとは混合(多液品の混合・希釈等)しないで下さい。本来の目的以外(シンナー遊び等)に使用しないで下さい。 ■《応急処置》 目に入ったときは、多量の水で洗い、出来るだけ早く医師の診察を受けて下さい。皮膚・皮肉に付着したときは、出来るだけ早く拭き取り、石けん水で洗い落とし、痛みや外傷等がある場合は、医師の診察を受けて下さい。吸入:蒸気、粉末等を吸って不快なときは、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診察を受けて下さい。飲込:万一飲み込んだときは、ただちに医師の診察を受けて下さい。 ■《火災防止》 火気を避けて下さい。静電気を防止する処置をして下さい。 ■《消火方法》 火災時には、炭酸ガス、泡、又は、粉末消火器を用いて下さい。 ■《汚れ処置》 漏出時や飛散した場合は、砂、布類(ウエス)等で吸い取り、拭き取って下さい。 ■《廃棄》 本品の付いた布類や本品のかす等は水に浸して処分して下さい。使用済み容器は、火気、溶接、加熱を避けて下さい。本品の付いた布類や本品のかす、及び、使用済み容器を廃棄するときは、関連法規を厳守の上、産業廃棄物として処分して下さい。(排水路、河川、下水、及び、土壌等の環境を汚染する場所への廃棄はしないで下さい。) ■《保管方法》 子供の手の届かない場所に保管して下さい。完全にふたをして保管して下さい。直射日光、雨ざらしを避け、屋内貯蔵して下さい。

関西ペイント株式会社

自動車補修塗料本部

東京/TEL (03) 3472-3116

大阪/TEL (06) 6203-5752

●関西ペイントホームページアドレス <http://www.kansai.co.jp>

※このカタログは再生紙を使用しております。

(011001PKO)

カタログNo.201