

# 1.3 皮張り

## 現象と原因

- 〔現象〕 ●塗料の表面層に不溶性の皮が張る。
- 〔原因〕 ●主に空気中の酸素との結合で、塗料の表層が乾燥し膜になる。(酸化重合形塗料)



## 起きる要因

貯蔵中

- 高温貯蔵



- 長期間の貯蔵  
(特に使用残量が少ない場合)



使用誤り

- 蓋の開放



## 対策と処置

- 〔対策〕 ●容器の蓋を密閉し、冷暗所(20℃以下)に保管する。
- 〔処置〕 ●厚い皮張りであれば廃却する。薄いものであれば取り除き、十分に攪拌し濾過してから使用する。