



## 2・7 にじみ(ブリーディング)

### 現象と原因

〔現象〕 ●上塗り塗面に下地の色や素材の成分が浮き(にじみ)出てくる。




〔原因〕 ●被塗物や旧塗膜に含まれている可溶性物質(顔料・可塑剤・タールなど)の溶出。



### 材料

- にじみを生ずる塗料および染料
- ポリパテの硬化剤



### 素材

- ウレタンバンパー・PPバンパーの添加剤や付着物
- ボデーのタール付着



### 対策と処置

〔対策〕 ●にじみの原因となる可溶性物質(顔料・添加剤・タールなど)を含む旧塗膜面に塗り重ねる場合、にじみ止めシーラーなどで完全にシーリングするか、または旧塗膜を取り除く。

〔処置〕 ●にじみの要因を除去し、再塗装する。